



SERVICE INFO – LuK 0044



Dvomasni vztrajnik (DMF) za vozila z dvojno sklopko

Pri zamenjavi bodite pozorni na število zob zobatega venca zaganjalnika.

Proizvajalec: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Menjalnik: OAM

LuK ZMS: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Slika 1: Število zob zobatega venca zaganjalnika na novem delu se mora ujemati s številom zob na starem delu.

Pri vozilih, opremljenih z menjalniki z dvojno suho sklopko, je mogoče v iste modele navedenih proizvajalcev vgraditi različne dvomasne vztrajnike (Dual Mass Flywheel – DMF). Ti dvomasni vztrajniki se razlikujejo po številu zob zobatega venca zaganjalnika.

Zato morate biti pri zamenjavi dvomasnega vztrajnika pozorni na število zob pri že nameščenem dvomasnem vztrajniku. Stari del mora imeti natančno toliko zob kot novi del.

Za zagotavljanje popolnega ujemanja števila zob je za zadevni dvomasni vztrajnik ta vrednost navedena v katalogu delov.

Dvomasni vztrajnik z neustreznim številom zob povzroči motnje v delovanju sistema za zagon motorja.

Prosimo, upoštevajte podatke proizvajalca vozila!



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET