



## SERVICE INFO – LuK 0044



### Двомасовий маховик для автомобілів з подвійним зчепленням Під час заміни необхідно перевірити кількість зубців на вінці маховика

Виробники: Audi  
Seat  
ŠKODA  
Volkswagen

КПП: OAM

LuK DMF: 415 0509 09  
415 0531 09  
415 0545 09  
415 0626 09



Зображення 1: Кількість зубців на вінці нового маховика повинна збігатися з кількістю зубців на вінці старого маховика

На автомобілях, які оснащені коробками перемикачів передач з «сухим» подвійним зчепленням, на одні і ті ж самі моделі вказаних автовиробників можуть встановлюватися різні двомасові маховики. Ці двомасові маховики відрізняються кількістю зубців на вінці маховика.

Під час заміни маховика слід врахувати кількість зубців на вінці двомасового маховика, який потрібно демонтувати. Зношений маховик повинен мати таку ж саму кількість зубців, як і новий маховик.

Дані щодо точної кількості зубців маховика, який необхідно замінити, можна знайти у каталозі запасних частин.

Використання двомасового маховика, що має неправильну кількість зубців, призведе до виходу з ладу системи запуску двигуна.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»  
+380 44 520 - 13 - 80  
info.ua@schaeffler.com  
www.schaeffler.ua/aftermarket  
www.rexpert.ua

SCHAEFFLER  
REXPERT

LuK 0044