



LuK INFORMAZIONE TECNICA



Disallineamento delle estremità della molla a diaframma

Costruttore: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Figura 1: disallineamento delle estremità della molla a diaframma con frizione smontata

Le piastre spingidisco del RepSet LuK sopra menzionato presentano estremità della molla a diaframma disallineate se il meccanismo non è installato (figura 1). Questa caratteristica costruttiva è normale e non costituisce un difetto del componente.

Durante il montaggio della frizione la molla a diaframma si sposta nella relativa area di lavoro. Le estremità si allineano quindi per fornire adeguato funzionamento della frizione.

Nota

Tutti i componenti di un RepSet LuK sono soggetti a verifica al 100% sulla linea di montaggio. Tali componenti adempiono alle specifiche tecniche e possono essere utilizzati senza restrizioni sui veicoli indicati in catalogo.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via VaresLuK 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPERT