

ERSETZUNG DES SPANN- ARMS 58853 IN 58916 FÜR MERCEDES ACTROS

TECHNISCHE INFO NR. 1025

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Mercedes | Actros

BETROFFENE MOTORBAUMUSTER:

OM
541.920, 541.921, 541.922, 541.923, 541.924, 541.925, 541.926,
541.927, 541.941, 541.943, 541.944, 541.947, 542.920, 542.921,
542.922, 542.925, 542.940, 542.960

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.:	OE-Nr.:
58853 (alt)	A 541 200 2470 (alt)
58916 (neu)	A 541 200 2570 (neu)

WICHTIGER HINWEIS!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!



Bild 1: 58853 (ersetzte Ausführung)

Der Spannarm 58853 (Bild 1) ist nicht mehr lieferbar und wird durch die Artikelnummer 58916 (Bild 2) ersetzt.



Bild 2: 58916 (aktuelle Ausführung)

Die wesentlichen Unterschiede sind eine geänderte Umlenkrolle mit verbesserten Laufeigenschaften und eine modifizierte Schildplatte.



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de