



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

metzger 
Autoteile

Nockenwellensensor 0903055

Bitte beim Einbau des Original Mitsubishi-Nockenwellensensors 0903055 auch das Nockenwellenrad auf Spiel überprüfen. Durch Spiel zwischen Nockenwellenrad und Nockenwelle kann es zu unregelmäßigem Kontakt mit dem Sensor führen und zu der Fehlermeldung: Nockenwellensensor defekt.



IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

metzger 
Autoteile

Sensor, camshaft position 0903055

**When installing the original Sensor, camshaft position 0903055,
it is obligatory to also check the camshaft sprocket for free
play. If there is free play between camshaft sprocket and
camshaft, the result can be an unsteady contact to the sensor
or the error code: Sensor defective.**