

febiEXAKT

Neue Schwungradverpackung



>> PROBLEM:

In der Vergangenheit kam es bei der Anlieferung von NKW-Schwungrädern in Einzelfällen zu Reklamationen. Beispielsweise war der Anlasserzahnkranz beschädigt oder Teile des Schwungrades waren ausgebrochen (Bild 3).

>> URSACHE:

Fielen die schweren Schwungräder beim Transport oder der Einlagerung auf harten Boden, war die Verpackung nicht in der Lage, den Aufprall zu dämpfen.

>> LÖSUNG:

febi bilstein liefert nun alle NKW-Schwungräder in einer neuen, verbesserten Schutzkartonage aus (Bild 1), die rundherum mit Spanplatten ausgekleidet ist und über Griffmulden zum sicheren Transport verfügt (Bild 2).

Fällt das Schwungrad herunter, dämpfen die Spanplatten in der Verpackung den Aufprall (Bild 4). So werden im schlimmsten Falle die Holzeinlagen beschädigt, nicht das Schwungrad!

