



Alles für die fachgerechte Reparatur

Die häufigsten Ausfallursachen des Scheibenwischermotors sind Überhitzung oder eine Überdrehung der Antriebswelle. Auch altersbedingter Verschleiß kann zur Schwergängigkeit des Wischergestänges und damit verbunden eine Beeinträchtigung der Wischfunktion führen.

Da der Wischermotor keine Gewindebohrungen aufweist, müssen für den Austausch normalerweise zusätzlich selbstschneidende Schrauben gekauft werden.

Unter der Teilenummer febi 38800 bietet febi bilstein eine einzigartige Komplettlösung im Ersatzteilmarkt an:

Scheibenwischermotor mit Anbaumaterial



febi Nr. 38800

Vergl. Nr. 6405.N5

passend für:

Peugeot 206 (1998 – 2006)

Peugeot 206 SW (2002 – 2007)

Peugeot 206 CC (2000 – 2007)

Peugeot 206 + (2009 –)



Achtung!

febi bilstein empfiehlt, das Wischergestänge vor dem Einbau auf Leichtgängigkeit zu prüfen. Dies kann einen vorzeitigen Ausfall des Scheibenwischermotors verhindern.

Hinweis!

Beim Wischermotor von febi bilstein sind Gewindebohrungen bereits vorhanden, so dass die Befestigung mit den ebenfalls mitgelieferten Schrauben problemlos und ohne Mehraufwand möglich ist.

Registrieren Sie sich jetzt für den offiziellen Newsletter von febi bilstein und erhalten Sie die aktuellsten technischen Informationen automatisch per E-Mail! Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.febi.com

Fragen auch Sie nach Ersatzteilen von febi bilstein!
Das Gesamtprogramm finden Sie unter: www.febi-parts.com