

## Capteur de niveau pour AdBlue®-Tank

Si ce capteur de réservoir échoue, il envoie un faux signal à l'ECU, par exemple „réservoir d'AdBlue est vide“.

Dans ce cas, le moteur se met en mode «programme d'urgence» qui entraîne une perte importante de pouvoir. Ce composant doit être remplacé immédiatement.



### Important!

En plus de la perte de puissance en mode «programme d'urgence» la norme Euro 4, 5 ou 6 norme n'est pas atteinte, La police est capable de lire cette «erreur» du véhicule, même après une longue période de temps qui pourrait finalement entraîner une amende ou condamnation pénale.

febi 40123



OE n° 81.15408.0006

Pour MAN KAT, TGA, TGS, TGX, HOC, Lion's, Lion's City, Lion's Coach, Lion's Regio

Découvrez la gamme complète et trouvez la pièce qu'il vous faut sur [www.trucks.febi-parts.com](http://www.trucks.febi-parts.com)