



# febi 22500



**Aplicações:**

- Audi A3 / Sportback (OE 1K0 412 331 B)
- Seat Altea, Toledo (OE 1K0 412 331B)
- Skoda Octavia (OE 1K0 412 331B)
- VW Caddy, Golf 5 / Plus, Touran (OE 1K0 412 331 B)

PT



## Suporte do dispositivo amortecedor

**Problema**

Ruído e rangido proveniente do eixo dianteiro.

**Causa**



Este tipo de problemas são causados pelo fabrico ou utilização de materiais de reduzida qualidade. Geralmente, o composto de metal-borracha dissolve-se devido a uma vulcanização insuficiente. Isto resulta numa elevada percentagem de falha.

**Solução**

A febi recomenda a utilização do suporte do dispositivo amortecedor 22500 (OE 1K0 412 331 B). O suporte do dispositivo amortecedor da febi é caracterizado pela utilização de material de elevada qualidade e pelo fabrico profissional. O material e o fabrico excedem os requisitos dos fabricantes de veículos. Os suportes do dispositivo amortecedor da febi têm ainda uma elevada durabilidade.

**Atenção**

O rolamento do suporte do dispositivo amortecedor (febi 22498) também deverá ser substituído! O conjunto de reparação 22502 contém todos os componentes que deverão ser substituídos, suporte do dispositivo amortecedor (22500) e rolamento (22498).



febi 22500



Conjunto de reparação febi 22502

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)