



febi 44945

Applications:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Mitsubishi divers modèles.

Moteurs 1.9 & 2.0 TDI



FR



Boîtier papillon

Problème

Voyant moteur allumé, performances dégradées, température du moteur excessive et/ou présence d'à-coups lors de l'extinction du moteur. Codes défaut relatifs au boîtier papillon, pipe d'admission et aux ventilateur moteur.

Cause

Les symptômes mentionnés ci-dessus peuvent résulter de dépôts de calamine, d'un dysfonctionnement de l'entraînement ou d'un blocage du papillon. Les fusibles du système de ventilation et du boîtier papillon peuvent alors griller.

Solution

Contrôler et réparer tout désordre électrique constaté avant de remplacer le boîtier papillon.

Des informations techniques complémentaires sont disponibles sur:
partsfinder.bilsteingroup.com