



# febi 44945

**aplicações:**

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen,  
Mitsubishi, vários modelos.  
Motores 1.9 & 2.0 TDi



PT



## Corpo da Borboleta de Admissão

### Problema

Luz avisadora do motor ativa, baixa performance, aumento da temperatura do motor e/ou elevada vibração ao desligar o motor. Códigos de erro ativos relacionados com o corpo da borboleta de admissão, borboletas do coletor e ventoinha de arrefecimento do motor.

### Causa

Os sintomas acima podem ser causados pelo acumular de depósitos de carbono, falha dos elementos de acionamento do corpo da borboleta ou uma borboleta com desgaste. Esta situação resulta num fusível queimado que protege em simultâneo a ventoinha de arrefecimento do motor e a borboleta de admissão.

### Solução

Verifique e retifique todos os circuitos relacionados com o componente defeituoso e substitua o corpo da borboleta de admissão.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)