



# febi 47197, 48897, 81368, 81369



adattabile per:  
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda,  
modelli vari



IT

## Tappo Scarico Olio e Punta Speciale

### Problema

I tappi di scarico olio in plastica devono essere sempre sostituiti, e per rimuoverli e installarli è necessario uno strumento speciale.

### Causa

Il problema si è verificato a causa del serraggio eccessivo dei tappi di scarico in metallo, che ha spanato il filetto e causato una perdita d'olio.

### Soluzione

I tappi in plastica sono stati introdotti in gamma per i veicoli Volkswagen, Audi, Seat e Skoda. Poiché sono realizzati in plastica, è indispensabile utilizzare lo strumento corretto per evitare di danneggiarli.

Il tappo gira e quindi scatta in posizione. Un dentino sul tappo e un incavo sulla parte anteriore della coppa assicurano che il tappo si blocchi nella posizione corretta. In questo modo il tappo viene montato correttamente e non deve essere stretto eccessivamente.

La punta speciale per la rimozione è disponibile come articolo singolo (febi 81368), oppure come parte di un kit (81369).

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)