

Solution

Alles für die fachgerechte Reparatur

Die häufigsten Ausfallursachen des Scheibenwischermotors sind Überhitzung oder eine Überdrehung der Antriebswelle. Auch altersbedingter Verschleiß kann zur Schwergängigkeit des Wischergestänges und damit verbunden eine Beeinträchtigung der Wischfunktion führen.

Da der Wischermotor keine Gewindebohrungen aufweist, müssen für den Austausch normalerweise zusätzlich selbstschneidende Schrauben gekauft werden.

Unter der Teilenummer SWAG 62 93 8800 bietet SWAG eine einzigartige Komplettlösung im Ersatzteilmarkt an:



SWAG Nr. 62 93 8800

Vergl. Nr. 6405.N5



Achtung!

SWAG empfiehlt, das Wischergestänge vor dem Einbau auf Leichtgängigkeit zu prüfen. Dies kann einen vorzeitigen Ausfall des Scheibenwischermotors verhindern.

Scheibenwischermotor mit Anbaumaterial

passend für

Peugeot 206 (1998 – 2006)

Peugeot 206 SW (2002 – 2007)

Peugeot 206 CC (2000 – 2007)

Peugeot 206 + (2009 –)

Hinweis!

Beim Wischermotor von SWAG sind Gewindebohrungen bereits vorhanden, so dass die Befestigung mit den ebenfalls mitgelieferten Schrauben problemlos und ohne Mehraufwand möglich ist.

Fragen Sie daher Ihren SWAG Partner nach Ersatzteilen von SWAG!

Alle Ersatzteile finden Sie auch unter www.swag.de.