

# NEW PRODUCT HIGHLIGHT | OCT2020

**SWAG**<sup>®</sup>

## SWAG 33 10 0269

33 10 0470, 33 10 0507, 33 10 0583

33 10 0593, 33 10 0667, 33 10 0668

Passend für:  
Verschiedene Volkswagen-,  
Audi-, Seat- und Skoda-Modelle

Motor: 1.8 und 2.0 FSi, TFSi



DE

## Ölabscheider und Entlüftungsschlauch

### Funktion

Die im Gehäuse des Ölabscheiders installierten Druckkontroll- und Rückschlagventile regulieren das Ansaugen der Blow-By-Gase je nach Motordrehzahl und Druckverhältnis.

### Ausfallursache

Im Laufe der Zeit führt die Verunreinigung zu einem reduzierten Luftstrom und es können Risse im Gehäuse entstehen. Außerdem können die Dichtfugen zwischen den Entlüftungsschläuchen trocken werden und nicht mehr korrekt abdichten.

Die defekten Ölabscheider oder Schläuche verursachen die folgenden Symptome:

Schwankungen der Leerlaufdrehzahl des Motors und Abwürgen, Pfeifgeräusche aus dem Motor bei Leerlaufdrehzahl und ein Anstieg des Ölverbrauchs.

Mögliche Fehlercodes gespeichert:

P0507 Leerlaufregelsystem-Drehzahl: Höher als erwartet.

P2177 Gemisch zu mager im Leerlauf: Obergrenze überschritten.

P2187 Gemisch im Leerlauf zu mager.

Die Ölabscheider und Entlüftungsschläuche sind separat oder als kompletter Satz erhältlich.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)