

**Turbolader hat Leistungsmangel und Pfeifgeräusche sofort nach dem Einbau!**

Bei Einbau des Turboladers ist besonders auf die Dichtung zwischen Abgaskrümmen und Turbolader zu achten!

Es ist sehr leicht möglich diese in einer falschen Position, siehe Bild und Zeichnung gestrichelte Linie, zu verbauen. Dadurch kommt es dann zu einem Leistungsmangel und Pfeifgeräuschen.



**Fahrzeughersteller:** Renault, Nissan, Volvo, Mitsubishi

**Fahrzeug:** S40I, V40, Carisma, Laguna, Magane, Espace, Primera

**Gültigkeit:**

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T912130 / T931121ABS.

**Hersteller Ausf.-Nr.:** 708639-0002, 708639-0003, 708639-0004, 708639-0005, 708639-0006, 708639-0007, 708639-0008, 708639-0010 (GARRETT); **OE-Nr.:** 7701474960, 7711135749, 7711368748, 8602478, 7701477263, 7701473526, 7711135336, 8200332125, 8200256077, 8200110519, 8200110519A, 7701472775, 8200369581, 8200381645, 36002419, 8200683855, 14411-AW301, 14411-00Q0E, 1441100Q0K, 8602254, 8602872, 8603688, 36000721, 7701478024

**Bestellhinweis:**

**OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken**

**Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.**

**Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.**