

UKŁAD RECYRKULACJI SPALIN

11801

Komunikat o błędzie po wymianie

OPIS BŁĘDU:

- napięcie sygnału jest poza tolerancją
- nowy element z komunikatem o błędzie
- lampka usterki zapala się
- Kod błędu P0400

Jeżeli po zamontowaniu zaworu EGR dojdzie do któregoś z powyższych problemów, znaczy to, że jest on umiejscowiony w urządzeniu sterującym silnika - urządzenie regulujące jest za nisko ustawione.

Dzięki aktualizacji oprogramowania jednostki sterującej silnika, zakres regulacji może zostać odpowiednio rozszerzony i w ten sposób problem zostanie rozwiązany.



OPEL AGILA, ASTRA G, ASTRA H, CORSA C, MERIVA, TIGRA

X-Ref: 08 51 593
9157671

V40-63-0011

Więcej informacji dostępnych na www.autoteile.de