

## Diferencias visuales en los tensores automáticos del grupo VAG

**Fabricante:** Audi, Seat, Skoda, VW

**Modelos:**

**Audi:** A3, A4, A6, TT  
**Seat:** Altea, Córdoba, Ibiza III, Inca, León, Toledo III  
**Skoda:** Fabia, Octavia  
**VW:** Bora, Caddy, Eos, Golf IV, Golf V, Jetta III, New Beetle, Polo, Passat, Touran

**Motores:** 1.9 TDI, 1.9 SDI  
2.0 FSI, 2.0 TFSI

**Referencias originales:**

- (1) 028 109 243 K
- (2) 038 109 243 N
- (3) 06D 109 243
- (4) 06D 109 243 B

**Números de artículo:**

- (1) 531 0524 30
- (2) 531 0440 30
- (3) 531 0678 30
- (4) 531 0777 10




Fig. 1: Mejora en el recubrimiento de la banda de rodadura. Se muestra a modo de ejemplo con el nº de artículo 531 0524 30

Dentro del marco del continuo desarrollo de nuestros productos, se ha modificado el recubrimiento de las bandas de rodadura de las poleas tensores mencionadas. La nueva superficie presenta mayor solidez respecto a la anterior.

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos. Ambas versiones cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en [www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es) o en [www.rexpert.com](http://www.rexpert.com).

Situación 11.2009

**INA 0046**

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

**Para más información:**

Schaeffler Iberia, S.L.  
 Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
 E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
 Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61  
[www.Schaeffler-Aftermarket.es](http://www.Schaeffler-Aftermarket.es)

