



## SERVICE INFO – INA 0047



# Erstatning af strammerem 534 0062 20 for 534 0340 10 til Mercedes Actros

Bilernes  
producenter: Mercedes

Modeller: Actros

Konstruktion -  
motorens  
prøveeksemplar: OM

541.920, 541.921,  
541.922, 541.923,  
541.924, 541.925,  
541.926, 541.927,  
541.941, 541.943,  
541.944, 541.947,  
542.920, 542.921,  
542.922, 542.925,  
542.940, 542.960

OE-nr.: (1) A 541.200.2470 (gammel)  
(2) A 541.200.2570 (ny)

Best. nr.: (1) 534 0062 20 (gammel)  
(2) 534 0340 10 (ny)

Strammearm 534 0062 20 (billede 1) leveres ikke mere og er blevet erstattet med ordrenr. 534 0340 10 (billede 2).

Ændret rulle med bedre føringsegenskaber og modificeret bundplade er de vigtige forskelle.



Billede 1: 534 0062 20 (erstattede udførelse)



Billede 2: 534 0340 10 (aktuel udførelse)

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!