



SERVICE-INFO

Ersetzung des Spannarms 534 0062 20 in 534 0340 10 für Mercedes Actros

Hersteller: Mercedes

Modelle: Actros

Motorbaumuster: OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE-Nummern: (1) A 541 200 2470 (alt)
(2) A 541 200 2570 (neu)

Art.-Nummern: (1) 534 0062 20 (alt)
(2) 534 0340 10 (neu)



Bild 1: 534 0062 20 (ersetzte Ausführung)



Bild 2: 534 0340 10 (aktuelle Ausführung)

Der Spannarm 534 0062 20 (Bild 1) ist nicht mehr lieferbar und wird durch die Artikelnummer 534 0340 10 (Bild 2) ersetzt.

Die wesentlichen Unterschiede sind eine geänderte Umlenkrolle mit verbesserten Laufeigenschaften und eine modifizierte Schildplatte.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 11.2009

INA 0047

Technische Änderungen vorbehalten

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

