

Sustitución del brazo tensor 534 0062 20 por 534 0340 10 para Mercedes Actros

Fabricante: Mercedes

Modelo: Actros

Ejemplo del tipo de motor:

OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

Referencias originales:

(1) A 541 200 2470
(antiguo)
(2) A 541 200 2570
(nuevo)

Nº de artículo:

(1) 534 0062 20
(antiguo)
(2) 534 0340 10
(nuevo)



Fig. 1: 534 0062 20 (versión sustituida)



Fig. 2: 534 0340 10 (versión actual)

El brazo tensor 534 0062 20 (Fig. 1) ya no se suministra. Se ha sustituido por el nº de artículo 534 0340 10 (Fig. 2).

Las diferencias básicas son una polea de inversión modificada con propiedades de rodadura mejoradas y una placa de identificación modificada.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 11.2009

INA 0047

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte

E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España

Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61

www.Schaeffler-Aftermarket.es

