



INFO TECHNIQUE

Bras tendeur 534 0062 20 remplacé par le 534 0340 10 sur le Mercedes Actros

Constructeur : Mercedes

Modèle : Actros

Types moteur : OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

Réfs. OE : (1) A 541 200 2470
(ancienne)
(2) A 541 200 2570
(nouvelle)

Réfs. INA : (1) 534 0062 20
(ancienne)
(2) 534 0340 10
(nouvelle)



Image 1 : 534 0062 20 (modèle remplacé)



Image 2 : 534 0340 10 (modèle actuel)

Le bras tendeur 534 0062 20 (image 1) n'est plus livrable : il a été remplacé par la référence INA 534 0340 10 (image 2).

La nouvelle variante se différencie principalement de l'ancienne par un galet de renvoi modifié, dont les propriétés de roulement ont été améliorées, et une plaque de fixation modifiée.



Respecter les indications du constructeur du véhicule !

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 11.2009

INA 0047

Sous réserve de modifications techniques
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Pour plus d'informations :

Téléphone : 01.40.92.34.05

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

