

Sostituzione del braccio tenditore 534 0062 20 con il 534 0340 10 per la Mercedes Actros

Costruttore

veicolo: Mercedes

Modello: Actros

Tipo di motore: OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

Numeri OE:

(1) A 541 200 2470
(vecchio)
(2) A 541 200 2570
(nuovo)

N. art.:

(1) 534 0062 20
(vecchio)
(2) 534 0340 10
(nuovo)



Figura 1 534 0062 20 (versione sostituita)




Figura 2: 534 0340 10 (versione attuale)

Il braccio tenditore 534 0062 20 (Figura 1) non è più disponibile e viene sostituito dal numero articolo 534 0340 10 (Figura 2).

Le principali differenze sono una diversa puleggia di rinvio con migliori prestazioni in termini di scorrimento e una diversa piastra di fissaggio.



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.com o www.RepXpert.com.

Versione 11.2009

INA 0047

Con riserva di modifiche tecniche

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

