



SERVICE-INFO

Spanarm 534 0062 20 vervangen door 534 0340 10 voor Mercedes Actros

Fabrikant: Mercedes

Model: Actros

Motormodellen: OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE-nummers: (1) A 541 200 2470 (oud)
(2) A 541 200 2570 (nieuw)

Artikelnummers: (1) 534 0062 20 (oud)
(2) 534 0340 10 (nieuw)



Fig. 1: 534 0062 20 (vervanging uitvoering)



Fig. 2: 534 0138 10 (huidige uitvoering)

De spanarm 534 0062 20 (Fig. 1) is niet meer leverbaar en wordt vervangen door artikelnummer 534 0340 10 (Fig. 2).

De wezenlijke verschillen tussen de twee uitvoeringen zijn een gewijzigde geleiderol met verbeterde loopeigenschappen en een gewijzigde basisplaat.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 11.2009

INA 0047

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

