

SERVICE-INFO



Uiterlijke verschillen bij de nokvolger 422 0102 10 en het steunelement 420 0222 10

Fabrikanten: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modellen:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza V

Skoda: Oktavia, Superb, Yeti

VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motoren: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

OE-nummers: (1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Artikelnummers: (1) 422 0076 10 (vervangen)
(1) 422 0102 10 (nieuw)
(2) 420 0221 10 (vervangen)
(2) 420 0222 10 (nieuw)



Fig. 1: Uitvoering 1

Bij het vervangen van de nokvolger en het hydraulische steunelement kunt u in het voertuig de in Fig. 1 en Fig. 2 getoonde versies aantreffen.

Schaeffler Automotive Aftermarket biedt momenteel de in Fig. 2 getoonde variant aan.



Fig. 2: Uitvoering 2

Opgelet:

Altijd in sets vervangen!

Bij defecten aan een of meer componenten van de hydraulische klepspelingscompensatie moet altijd de complete set worden vervangen. Om veelvuldige reparaties en extra kosten te vermijden, moeten in geval van reparatie nokvolger en steunelement altijd gezamenlijk worden vervangen.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 05.2010

INA 0060

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Verwijzingen naar onderdeelnummers van autofabrikanten worden uitsluitend ter informatie gegeven.

Voor meer informatie:

www.Schaeffler-Aftermarket.com

