

# SERVIZIO INFORMAZIONE



## Nota sul montaggio del rullo tenditore 531 0317 10 con piastra di fissaggio

### Costruttori

**veicoli:** Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

### Modelli:

**Audi:** A2  
**Seat:** Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II  
**Škoda:** Fabia, Octavia, Praktik, Roomster  
**Volkswagen:** Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

**Motore:** 1.4, 1.6

**Riferimenti OE:** 036 109 243 AB (sostituito)  
036 109 243 AD (sostituito)  
036 109 243 E (sostituito)  
036 109 243 L (sostituito)  
036 109 243 R (sostituito)  
036 109 243 AF (attuale)

**N. art.:** 531 0317 10



Figura 1: 531 0317 10 – Rullo tenditore con piastra di fissaggio

Durante il montaggio del rullo tenditore 531 0317 10 è necessario fare attenzione al corretto posizionamento del supporto. Questo deve trovarsi perfettamente nell'arretramento previsto del blocco motore.

Un fissaggio non corretto del supporto può comportare il malfunzionamento del rullo tenditore.

### Nota:

fare attenzione al corretto posizionamento del supporto in tutti i rulli tenditori con piastra di fissaggio.



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.it](http://www.Schaeffler-Aftermarket.it) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versione 05.2011  
INA 0076

Con riserva di modifiche tecniche  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.

### Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.  
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)  
e-mail: [automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

