



## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Sustitución de una polea tensora manual por una semiautomática

Fabricantes: Ford

Modelos: Transit

Año de construcción: bis 12.2000

Motores: 2.5 TD, 2.5 DI

Nº de artículo: 531 0504 10

Referencias originales:  
1136426  
1C1Q 6K254 AA

Hasta ahora se utilizaba una polea tensora manual para la correa de distribución del vehículo indicado anteriormente. Esta polea tensora se ha sustituido por la polea tensora semiautomática 531 0504 10, que además forma parte de los kits 530 0143 10 y 530 0144 10.

El procedimiento de montaje de la nueva polea tensora es idéntico al de la anterior. A diferencia de la polea tensora manual, en este caso hay que tensar la correa dentada con ayuda de una llave hexagonal.

Para tensar la correa dentada, se debe girar la placa tensora (1) con la llave hexagonal hasta que el borde (2) de la placa tensora cubra la mitad del orificio (3).



Figura 1: 531 0504 10 – Polea tensora semiautomática

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) o en [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Schaeffler Iberia, s.l.u.  
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115  
Fax: 91 654 27 61  
[www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

