



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Polea tensora 531 0786 10

sustitución por modificación de los parámetros de funcionamiento del motor

Fabricantes: Ford, Volvo

Modelos:

Ford: Focus II, Kuga I, Mondeo IV, S-Max
 Volvo: C30, C70 I, C70 II, S40 II, S60 I, S70, S80 I, S80 II, V40, V50, V70 I, V70 II, V70 III, XC70, XC90 I

Motores:

Ford: 2.5, 2.5i, 2.5 ST, 2.5 RS
 Volvo: 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4i, 2.4 T5, 2.5 T

Nº de artículo: 531 0786 10 (actual)
 531 0787 10 (sustituido)
 530 0467 09 (Set, actual)
 530 0467 10 (KIT, actual)
 530 0467 30 (KIT+Wapu, actual)
 530 0468 09 (Set, sustituido)
 530 0468 10 (KIT, sustituido)

Consulte la asignación actual en los catálogos



Polea tensora 531 0787 10



Polea tensora 531 0786 10

En la serie actual de los vehículos mencionados se han modificado los parámetros de funcionamiento del motor. Como consecuencia se pueden producir ruidos de la correa dentada en determinados intervalos de régimen de revoluciones.

La polea tensora 531 0786 10 actúa para eliminar esos ruidos y por ello sustituye a la polea tensora 531 0787 10.

En los motores afectados se instala de fábrica la polea tensora 531 0786 10.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.rexpert.es

