



SERVICE INFO – INA 0148



Датчик импульсов 544 0095 10

Повреждение при демонтаже

Производители: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Модели:

Citroën: C4, C5, C8
 Fiat: Scudo
 Ford: Grand C-Max, Mondeo
 Jaguar: XF
 Peugeot: 508, 807

Двигатели: 2.0 D, 2.2 D

Арт. номер: 544 0095 10

Актуальное применение артикулов смотрите в онлайн каталоге



Рисунок 1: 544 0095 10 - Датчик импульсов для управления двигателем

Датчик импульсов необходим для системы управления двигателем (рис.1). Со временем между сопрягаемыми деталями образуется коррозия в результате использования различных материалов, что усложняет демонтаж датчика от демпфера крутильных колебаний коленчатого вала.

По этой причине датчик часто повреждают во время демонтажа, что приводит к рекомендации по его замене.

Во время установки демпфера вибрации коленчатого вала, указанный момент затяжки завода-изготовителя транспортного средства должен быть соблюден.



Рисунок 2: Датчик импульсов и демпфер вибрации коленчатого вала

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0148