

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la borne "L" peut provoquer ce qui suit :
- Aucun charge, les lampes témoin ne s'allument pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge OK, mais à la fin du cycle de rotation du moteur de tests, la lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.



- La borne "B" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera produit dans tous les cas, que le régime de rotation soit inférieur ou supérieur au RPM de "CR". Un manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit :
- Aucun charge, la lampe témoin est allumée.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge OK, mais à la fin du cycle de rotation du moteur de tests, la lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
- La puparte des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défaillantes ou mal câblées. Ceci est un problème qui ne peut être résolu que par le remplacement de la batterie ou encore, un mauvais contact dans le connecteur. (Vérifier à deux la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).

Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!

Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HYUNDAI		
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.5 i.e.	86 ch	10.1990 > 11.1995
PONY (X-1) - 1.5	72 ch	10.1985 > 09.1989
PONY (X-2) - 1.3	58 ch	10.1989 > 01.1995
	67 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5	72 ch	10.1989 > 01.1995
PONY (X-2) - 1.5 i	83 ch	10.1989 > 01.1995
	84 ch	10.1989 > 01.1995
PONY/EXCEL 3 volumes (X-2) - 1.5 i	84 ch	01.1990 > 01.1995
S COUPE (SLC) - 1.5 i	84 ch	02.1990 > 05.1996
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i	109 ch	01.1991 > 10.1993
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.4 i	113 ch	09.1988 > 08.1991
MITSUBISHI		
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 GL	60 ch	04.1988 > 12.1990
COLT (88-92) (C5_A) - 1.5 (C52A) KAT	90 ch	07.1990 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.5 GLXi (C52A)	84 ch	04.1988 > 05.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.3 12V (C61A)	75 ch	06.1992 > 05.1994
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.5 12V (C62A)	90 ch	05.1989 > 05.1992
LANCER (88-92) 3 volumes (C6_A) - 1.3 (C61A)	60 ch	04.1988 > 05.1992
	70 ch	08.1988 > 05.1992
LANCER (88-92) 3 volumes (C6_A) - 1.5 (C62A)	84 ch	04.1988 > 05.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.