


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG191

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit :
- Aucun charge, les lampes témoin ne s'allument pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge plus, tout de le moteur après que moteur de leurs vols.
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.

 - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera produit dans tous les cas, que le régime de rotation soit quelconque sur "OK" ou "OFF". Un manque de courant à cette sortie peut causer ce qui suit :
- Aucun charge, la lampe témoin est allumée.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge plus, tout de le moteur après que moteur de leurs vols.
Le courant provient de la sortie "S".
 - La pupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Ceci provient de la batterie, une mauvaise tension, une mauvaise connexion ou encore, un mauvais contact dans le connecteur. (Vérifier à droite la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

NISSAN

SILVIA (84-88) (S12) - 1.8	122 ch	07.1986 > 04.1988
----------------------------	--------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.