

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le cas contraire, le courant provient de la poulie lorsque le moteur est arrêté.
 - Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit :
 - Aucune charge, les lampes restent allumées.
 - Charge OK, mais la lampe reste allumée.
 - Une charge plus tard de la durée prévue du moteur de votre véhicule.
 - La lampe s'allume quand l'alternateur commence à charger.
 - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le régime de rotation soit quelconque sur "ON" ou "OFF". Le manque de courant à cette sortie peut causer ce qui suit :
 - Aucune charge, la lampe s'allume.
 - Charge OK, mais la lampe s'allume quand le moteur "BAT".
 - Aucune charge, la lampe s'allume quand le moteur "BAT".
 - Aucune charge, la lampe s'allume quand le moteur "BAT".
 - La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal câblées. Ceci est le cas pour les véhicules, sans exception, sans les contrôler au moins, un mauvais contact dans le connecteur, (c'est-à-dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Contrôlez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!




Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD USA		
PROBE I - 2.2	112 ch	08.1988 > 07.1993
PROBE I - 2.2 GT	147 ch	08.1988 > 12.1992
PROBE I - 3.0 V6	141 ch	09.1989 > 07.1993
MAZDA		
626 (93-97) (GE) - 1.8 i	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i	115 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 1.8	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i	115 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.0	115 ch	02.1992 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.