



TURBOS  
TURBOS HOET



NUMBER ONE  
IN  
TURBOS

# TECHINFO T104

[WWW.TH-GROUP.EU](http://WWW.TH-GROUP.EU)



## TECHINFOT104

### TECHNISCHE INFO – NISSAN 200SX 1.8

De 200SX 1.8 Nissan motoren hebben specifieke aandacht nodig bij vervanging van de turbo zodat herhaling van de turbo schade wordt voorkomen.

**Het is dus van groot belang dat volgende werkmethode wordt opgevolgd:**

- ✓ Indien de huidige olie aanvoer leiding direct (zonder banjo bout) in de turbocharger wordt gedraaid dient deze vervangen te worden. Deze oorspronkelijke olieleiding heeft als probleem dat deze verstopt raakt, waardoor de turbocharger onvoldoende gesmeerd wordt en defect raakt.
- ✓ De gemodificeerde olie aanvoerleiding wordt in de turbo gemonteerd met een banjobout. Deze materialen worden met de turbo van Turbo's Hoet meegeleverd en zijn originele onderdelen die door ons bij Nissan zelf zijn aangeschaft.



## TECHINFOT104 INFO TECHNIQUE – NISSAN 200SX 1.8

Le moteur de la Nissan 200SX 1.8 nécessite une attention particulière lors du remplacement du turbo, afin d'éviter une répétition de la panne.

**Il est donc primordial de suivre les instructions suivantes :**

- ✓ Lorsque le tuyau de graissage est vissé directement dans le turbo (sans banjo), celui-ci doit être remplacé. Le tuyau d'origine a tendance à se boucher, et provoque un manque de graissage au turbo, ce qui entraîne sa rupture.
- ✓ Le tuyau de graissage adapté est fixé sur le turbo par une vis creuse. Votre turbo de Turbo's Hoet est fourni avec ces pièces d'origine, que nous nous procurons en direct chez Nissan.





## TECHINFOT104

### ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ – NISSAN 200SX 1.8

Двигателите на Nissan - 200SX 1.8 се нуждаят от специално внимание при подмяна на турбокомпресора с оглед предотвратяване на по-нататъшни повреди.

**Важно е да се спазват следните процедури:**

- ✓ Ако захранващия маслопровод е монтиран директно в лагерното тяло на турбото, той трябва да бъде сменен. Тази тръба често се запушва, което предизвиква повреда в турбокомпресора заради липса на мазане.
- ✓ Модифицираният маслопровод е захванат към турбото с кух болт. Елементите са доставени заедно с турбото от Turbo's Hoet и са оригинални резервни части от Nissan.



## TECHINFOT104

### INFORMATII TEHNICE – NISSAN 200SX 1.8

Motorizarile 200SX 1.8 de la Nissan necesită o atenție specială pe parcursul înlocuirii turbosuflantelor, în scopul prevenirii unor defecțiuni ulterioare ale turbosuflantelor.

**Este important ca următoarea procedură de lucru sa fie respectată:**

- ✓ Dacă tubulatura de alimentare cu ulei este actualmente conectată direct la carcasa turbosuflantei, este necesară înlocuirea acesteia. Această tubulatură originală are tendința de a se obtura, fapt care cauzează lipsa de lubrefiere a turbosuflantei și defectarea acesteia.
- ✓ Tubulatura de alimentare cu ulei modificată este conectată la turbosuflantă cu un șurub perforat banjo. Aceste materiale sunt livrate în kit împreună cu turbosuflanta de la Turbo's Hoet și sunt piese originale de schimb de la Nissan.



**Garrett**<sup>®</sup>

by Honeywell



**TURBOCHARGERS**

**IHI** CHARGING SYSTEMS  
INTERNATIONAL

 **BorgWarner**

 **turbolader**

---

**Schwitzer**