

## ContiTech

### ATENÇÃO COM A BASE DE FIXAÇÃO DO TENSOR – MOTORES FIAT 1.6 16v Correia CT879

#### Problema:

Desgaste na lateral da correia.

#### Causa:

Montagem incorreta do prisioneiro no alojamento da base de fixação.

#### Solução:

Posicionar corretamente o prisioneiro no alojamento da base de fixação, para que não ocorra descentralização no conjunto de sincronismo do motor fazendo com que haja o desgaste na lateral da correia.

