

Električni EGR ventili

Usklađivanje sa upravljačkom jedinicom motora

Vozilo	Proizvod:	Električni EGR ventil
razni modeli VW, Seat, Škoda, Audi	Pierburg br.: 7.22574.11.0; 7.28070.02.0; 7.28248.16.0 7.22785.11.0/.12.0/.13.0/.14.0	Original br.: razni




Posle ugradnje novog električnog EGR ventila, mogu se javiti sledeće neispravnosti:

- novi deo ne funkcioniše
- upravljačka jedinica motora nije prepoznaла novi deo

U vezi sa tim, EOBD može prijaviti sledeće kodove grešaka:

P0400 Pogrešna količina recirkulacije izduvnih gasova
 P0401 Nedovoljna recirkulacija izduvnih gasova
 P0402 Prekomerna recirkulacija izduvnih gasova
 P0404 Greška u regulaciji recirkulacije izduvnih gasova




Razni električni EGR ventili

 **Po pravilu, uzrok nije neispravnost električnog EGR ventila!**

Upravljačke jedinice savremenih motora opremljene su sa tzv. adaptivnim memorijskim modulima, što znači da prvo moraju "naučiti" podatke potrebne za njegovo funkcionisanje.

Električni EGR ventil se mora prilagoditi upravljačkoj jedinici motora!

To se radi odabiranjem posebnog programa na moto testeru (npr. "osnovno podešavanje"). Više podataka na tu temu nalazi se u uputstvu za upotrebu Vašeg moto testera.



Ekranski prikaz usaglašavanja EGR ventila
(primer: moto tester Gutmann)



Zadržana su prava izmena i odstupanja kod slika.
 Izbor i upotrebu vršiti pomoću važećih kataloga, TecDoc CD i sistema baziranih na TecDoc sistemu.