



SI 1081

Uniquement pour professionnels !

1/1

SERVICE INFORMATION

MODULE D'ALIMENTATION EN CARBURANT

PLUS DE POMPE À JET ASPIRANT

RÉCLAMATIONS POSSIBLES

- Absence de raccord
- Le module d'alimentation en carburant possède trois raccords, la pièce de rechange uniquement deux.

Véhicules : Produit : module d'alimentation en carburant

Volkswagen	N° Pierburg	N° de réf.*
Passat 1.9/2.0 TDI	7.02550.32.0	3C0919050B 3C0919050E 3C0919050G

Le module d'alimentation en carburant installé d'origine est relié par un flexible à une pompe à jet aspirant externe (voir fig. 2, gauche). Grâce aux évolutions techniques, cette pompe à jet aspirant externe n'est plus nécessaire dans le module d'alimentation en carburant Pierburg 7.02550.32.0.

Le raccord correspondant du module d'alimentation en carburant

est obturé par un bouchon (voir fig. 1), visible en regardant le module du dessus.

A la dépose de l'ancien module d'alimentation en carburant, retirer également le flexible avec la pompe à jet aspirant du réservoir de carburant.



Fig. 1 :
Vue dans le module d'alimentation en carburant (coupe verticale) avec bouchon



Fig. 2 :
à gauche : module d'alimentation en carburant d'origine avec pompe à jet aspirant externe
à droite : module d'alimentation en carburant 7.02550.32.0

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.

* Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.