



SI 1081

Sadece uzman personel için!
1/1

SERVICE INFORMATION

YAKIT BESLEME MODÜLÜ

HUZMELİ EMME POMPASI KALDIRILDI

OLASI ŞİKAYETLER

- Eksik bağlantı
- Takılı olan yakıt besleme modülünü üç, yedek parçanın ise sadece iki bağlantısı vardır.

Araçlar:

Ürün: Yakıt besleme modülü

Volkswagen	Pierburg No.	Ref. No.*
Passat 1.9/2.0 TDI	7.02550.32.0	3C0919050B 3C0919050E 3C0919050G

İlk başta takılı olan yakıt besleme modülü, harici bir huzmeli emme pompalı ek bir hortuma sahiptir (bkz. Şek. 2, solda). Teknik alanda yapılan geliştirmeler sonucu 7.02550.32.0 numaralı Pierburg yakıt besleme modülünde bu harici huzmeli emme pompasına artık gerek yoktur.

Yakıt besleme modülünde ilgili hortum bağlantı yeri, bir kör bağlantı ile donatılmıştır (bkz. Şek. 1) ve bu bağlantı, yakıt besleme modülüne üstten bakıldığında görülebilir. Eski yakıt besleme modülü söküldüğünde, huzmeli emme pompalı hortum da yakıt deposundan çıkartılmalıdır.



Şek. 1:
Kör bağlantılı yakıt besleme modülüne bakış
(kroki)



Şek. 2:
solda: ilk başta takılı olan, harici huzmeli emme pompalı yakıt besleme modülü
sağda: Yakıt besleme modülü 7.02550.32.0

Değişiklik yapma ve farklı resim kullanma hakkı saklıdır. Parça seçimi ve yedek parçalar için ilgili geçerli kataloğa veya TecAlliance tabanlı sistemlere bakınız.

* Burada bildirilmiş olan referans numaraları sadece kıyaslama amaçlıdır ve tüketici faturalarında kullanılmamalıdır.