



LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



Cojinetes de desembrague de compensación

Anillo de contacto de movimiento axial

Fabricante
del vehículo: BMW

Consulte la aplicación actual en el catálogo de piezas.

Diferentes vehículos BMW utilizan cojinetes de desembrague de compensación con anillos de contacto móviles. Pueden ser de plástico (imagen 1) o de metal (imagen 2).

Los anillos de contacto se pueden mover axialmente de forma manual. Esto se debe a motivos técnicos y no representa ningún daño.

Importante:

No se debe engrasar el anillo de contacto ni la carcasa del cojinete de desembrague, puesto que pueden provocarse averías de funcionamiento



Fig. 1: Cojinete de desembrague con anillo de contacto de movimiento axial de plástico



Fig. 2: Cojinete de desembrague con anillo de contacto de movimiento axial de metal

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.rexpert.es

SCHAEFFLER
REXPERT