



SERVICE INFO – LuK 0023




Рекомендації щодо встановлення

двомасового маховика LuK 415 0232 10 і 415 0442 10

Виробники:	Opel, Suzuki, Vauxhall
Моделі:	
Opel:	Agila, Combo, Corsa C, Corsa D, Meriva, Tigra
Suzuki:	Ignis II, Swift III, Wagon R
Vauxhall:	Combo, Corsa, Meriva, Tigra
Двигуни:	
Opel:	1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V
Suzuki:	1.3 DDIS
Vauxhall:	1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V

LuK DMF:	415 0232 10, 415 0442 10
LuK RepSet:	622 3072 00, 622 3072 09, 622 3072 33, 622 3095 09, 622 3095 33, 622 3100 09, 622 3100 33, 622 3146 09, 622 3146 33, 622 3159 09, 622 3159 33, 622 3236 09, 622 3236 33



Зображення 1: пошкоджена деталь внаслідок застосування занадто довгих гвинтів

Увага!

Якщо в комплекті з двомасовим маховиком поставляються нові гвинти, необхідно обов'язково їх використовувати. Якщо в комплекті відсутні гвинти, тоді необхідно використовувати тільки гвинти М6х13, що мають клас міцності 10.9.

Для фіксації натискного диска зчеплення двомасовий маховик (DMF) має наскрізні різьбові отвори. Оскільки відстань від первинної та вторинної маси є дуже малою, можна використовувати лише гвинти завдовжки 13 мм. Якщо використати довші гвинти, вони виступатимуть зі зворотного боку вторинної маси і будуть тиснути на первинну масу.

В такому разі буде порушений принцип роботи двомасового маховика. Всі обертальні коливання двигуна будуть без будь-якого демпфування передаватися на КПП. Це призведе до появи шуму і передчасного зносу. В окремих випадках можуть повністю пошкодитися шліці, що у свою чергу унеможливить силову передачу (див. зображення 2).



Зображення 2: Пошкоджений профіль шліців

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0023