

INFO TECHNIQUE



Instructions de montage concernant la pose des butées hydrauliques (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Constructeurs :

Dacia, Nissan, Renault

Modèles :

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Moteurs :

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V

Nissan: 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6

Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V

Références :

510 0090 10
510 0097 10
510 0098 10
510 0137 10




Photo 1: CSC 510 0090 10 LuK
Raccord hydraulique : 12,2 mm




Photo 2: CSC 510 0097 10 LuK
Raccord hydraulique : 13,3 mm




Photo 3: CSC 510 0098 10 LuK
Raccord hydraulique : 11,7 mm




Photo 4: CSC 510 0137 10 LuK
Raccord hydraulique : 12,2 mm

Les modèles ci-dessus sont équipés de différents types de butées hydrauliques. Ils se distinguent principalement par le diamètre du raccord hydraulique.

Lorsqu'on les remplace, il est donc impératif de veiller à ce que le diamètre du raccord hydraulique de la nouvelle pièce soit identique à celui de l'ancienne. La pose d'une butée hydraulique avec un mauvais raccord entraîne des fuites et la défaillance du système.

Remarque :

Dans certains cas, on ne peut choisir la bonne butée hydraulique qu'en comparant la nouvelle pièce avec l'ancienne !



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange LuK correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 05.2011

LuK 0027

Sous réserve de modifications techniques
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.

Pour plus d'informations:

Téléphone : 01.40.92.34.04 ou 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.06

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

