



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Indicação para a montagem do rolamento hidráulico (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Fabricantes: Dacia, Nissan, Renault

Modelos:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Motores:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V

Nissan: 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6

Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V

Ref^a:

510 0090 10
510 0097 10
510 0098 10
510 0137 10



Fig. 1: LuK CSC 510 0090 10 Ligação hidráulica 12,2 mm



Fig. 2: LuK CSC 510 0097 10 Ligação hidráulica 13,3 mm



Fig. 3: LuK CSC 510 0098 10 Ligação hidráulica 11,7 mm




Fig. 4: LuK CSC 510 0137 10 Ligação hidráulica 12,2 mm

Nos modelos referidos anteriormente foram montadas diferentes versões de rolamentos hidráulicos. Diferenciam-se apenas no diâmetro da ligação hidráulica.

Por este motivo, é muito importante verificar se o diâmetro das ligações hidráulicas da peça antiga coincide com o da nova. A montagem de um rolamento hidráulico com uma ligação hidráulica incorreta pode originar fugas e falhas no sistema.

Em alguns casos, só é possível realizar a identificação correta do rolamento hidráulico através da comparação direta entre a peça antiga e a nova.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET