



## SERVICE INFO – LuK 0027



# Инструкция по установке гидравлических выжимных подшипников (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Производители: Dacia, Nissan, Renault

Модели:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero  
 Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida  
 Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Двигатели:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V  
 Nissan: 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6  
 Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V

Арт. номера: 510 0090 10  
 510 0097 10  
 510 0098 10  
 510 0137 10

Различные версии гидравлического выжимного подшипника (CSC) устанавливаются на указанные модели автомобилей. Основное отличие между ними - диаметр гидравлической муфты соединения.

При их замене необходимо сначала убедиться, что диаметры старой и новой детали совпадают. Если будет установлен неверный гидравлический выжимной подшипник, то будут наблюдаться подтеки и система работать не будет.

### Примечание:

В некоторых случаях единственной возможностью выбрать верный CSC является прямое сравнение старой и новой детали!

Номера оригинального оборудования приводятся только в справочных целях.

**ООО “Шэффлер Руссланд”**  
 +7 (495) 737 76 60  
 aftermarket.ru@schaeffler.com  
 aftermarket.schaeffler.ru  
 www.repxpert.ru



Рисунок 1:  
LuK CSC 510 0090 10  
с гидравлической  
муфтой 12,2 мм



Рисунок 2:  
LuK CSC 510 0097 10  
с гидравлической  
муфтой 13,3 мм



Рисунок 3:  
LuK CSC 510 0098 10  
с гидравлической  
муфтой 11,7 мм




Рисунок 4:  
LuK CSC 510 0137 10  
с гидравлической  
муфтой 12,2 мм

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!