



SERVICE INFO – LuK 0028



Οδηγίες για την εξαγωγή

του 7-τάχυτου σειριακού κιβωτίου 0AM με ξηρό διπλό συμπλέκτη

Κατασκευαστές: Audi, Seat, Škoda, VW

Μοντέλα:

Audi: A3, A3 Cabriolet
 Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo
 Škoda: Octavia, Superb
 VW: Golf, Golf Variant, Touran

Έτος μοντέλου: Από το 2008

Κινητήρες: 1,2 TSI, 1,4, 1,4 TSI, 1,4 TSI EcoFuel,
 1,6, 1,6 TDI, 1,8 TSI, 1,8 TSFI, 1,9 TDI

κωδικός ΒΔΜ: 415 0497 09, 415 0500 09,
 415 0503 09, 415 0506 09,
 415 0509 09, 415 0512 09,
 415 0515 09, 415 0531 09

Κωδικός
 ανταλλακτικού 602 0001 00
 LuK RepSet 2CT: 602 0002 00


Για να αντικατασταθεί το βολάν διπλής μάζας ή ο διπλός συμπλέκτης, πρέπει να αφαιρεθεί το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Αφαιρώντας το, μπορεί να προκληθεί διαρροή λιπαντικού από δυο ξεχωριστά συστήματα (κιβώτιο/mechatronics).

Η μονάδα mechatronic δεν επιτρέπει τη συμπλήρωση λιπαντικού ή τον έλεγχο της στάθμης. Αν η στάθμη λαδιού είναι λάθος, θα προκύψουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στους ενεργοποιητές του κιβωτίου, τα οποία μπορούν να λυθούν μόνο με την αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος mechatronic.

Προσοχή: Κατά την εξαγωγή του κιβωτίου, η συσκευή εξαέρωσης του mechatronic πρέπει να σφραγιστεί ώστε να μην υπάρχει διαρροή λιπαντικού.

Για να αποφευχθεί η απώλεια λιπαντικού κατά την αντικατάσταση του κιβωτίου, κάθε ΒΔΜ LuK και LuK RepSet 2CT περιλαμβάνει 2 τάπες στεγανοποίησης. Αυτές οι τάπες πρέπει να τοποθετηθούν όταν το κιβώτιο είναι τοποθετημένο στο αυτοκίνητο. τοποθετούνται στη θέση των μαύρων

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.gr
www.repxpert.gr



Εικόνα 2: Πάματα στεγανότητας

ταπών εξαερισμού για το mechatronics και το κιβώτιο (δείτε εικόνα 1) Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, και οι δύο τάπες στεγανοποίησης πρέπει να αφαιρεθούν και τα καπάκια εξαερισμού πρέπει να επανατοποθετηθούν.

Σημείωση:

Μην χρησιμοποιείτε κρουστικά εργαλεία όταν δουλεύετε στο ΒΔΜ! Ελέγξτε το βελονοειδές ρουλεμάν στο στρόφαλο!

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Οποιαδήποτε αναφορά σε κωδικούς ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος γίνεται μόνο για σύγκριση.