



SERVICE INFO – LuK 0028



Instrucțiuni de demontare

a cutie de viteze automate 0AM cu 7 trepte și dublu ambreiaj uscat

Producători: Audi, Seat, Škoda, VW

Modele:
 Audi: A3, A3 Cabriolet
 Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo
 Škoda: Octavia, Superb
 VW: Golf, Golf Variant, Touran

Model an: Din 2008

Motorizare: 1,2 TSI, 1,4, 1,4 TSI, 1,4 TSI EcoFuel, 1,6, 1,6 TDI, 1,8 TSI, 1,8 TSFI, 1,9 TDI

DMF Nr. identificare piesă:
 415 0497 09, 415 0500 09,
 415 0503 09, 415 0506 09,
 415 0509 09, 415 0512 09,
 415 0515 09, 415 0531 09

Nr. identificare piesă
 LuK RepSet 2CT: 602 0001 00
 602 0002 00

Pentru a înlocui volantul cu masă dublă (DMF) sau ambreiajul dublu, este necesar să demontați cutia automată. Demontarea poate cauza scurgeri de ulei din cele două sisteme (cutia de viteze/unitatea mecatronică). Unitatea mecatronică nu permite completarea nivelului de ulei sau verificarea acestuia. Nivelul scăzut de ulei duce la apariția unor probleme majore în funcționarea unității de control a cutiei de viteze. Acestea vor dispărea doar prin înlocuirea unității mecatronice în ansamblu.

Atenție:

În cazul demontării cutiei de viteze, dispozitivul de aerisire a unității mecatronice trebuie acoperit pentru a evita scurgerile de ulei!

Pentru a preveni scurgerile de ulei în timpul procesului de demontare și înlocuire a cutiei de viteze, fiecare set LuK DMF și LuK RepSet 2CT este prevăzut cu două garnituri de etanșare temporare. Aceste garnituri se utilizează în momentul montării cutiei de viteze; acestea înlocuiesc garniturile de aerisire de culoare neagră ce se regăsesc pe

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.ro
 www.repxpert.ro




Fig. 1: Cutie de viteze automată cu capace de aerisire pentru unitatea mecatronică (1) și cutia de viteze (2).



Fig. 2: Garnituri temporare

unitatea mecatronică și pe cutia de viteze (vezi Fig. 1). După montare, înlocuiți ambele garnituri temporare cu cele permanente.

Notă:

Nu utilizați șurubelnițe cu impact când efectuați intervenții la DMF!
 Verificați rulmentul cu ace al arborelui cotit!

Toate referirile prezente au strict valoare comparativă.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!