



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Parafusos de fixação de alumínio para caixas de velocidades

Para veículos BMW com carcaça da caixa de magnésio

Fabricante: BMW

Modelos: E6#, E8#, E9#, F1#

Jogo de parafusos

Referência OE: 23 00 0 392 607



Figura 1: Jogo de parafusos de alumínio do fabricante do veículo (referência OE: 23 00 0 392 607)

Nos modelos mencionados anteriormente, o bloco motor e a carcaça da caixa de velocidades são fabricados em metal leve. Para evitar o surgimento de corrosão eletroquímica, a caixa fixa-se ao motor com parafusos de alumínio. Estes parafusos devem ser substituídos após a desmontagem.

Por isso, se substituir a embraiagem e/ou o volante bimatassa, deve sempre utilizar um jogo novo de parafusos do fabricante do veículo.

Os parafusos de alumínio apresentam as seguintes características:

- Não são magnéticos.
- São muito mais leves do que os parafusos de aço com a mesma medida.
- A cabeça está pintada a azul.
- Tem a indicação "AL" na cabeça.

Deve respeitar-se o binário de aperto e o sentido de rotação dos parafusos de alumínio.

Não se deve utilizar parafusos de aço.

Caso estas indicações não forem respeitadas isso causará danos graves na caixa de velocidades.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.

Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100

Polígono Industrial Sur

28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha

Teléfono: +34 91 658 66 86

Fax: +34 91 658 66 81

www.schaeffler-aftermarket.pt



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET