



SERVICE INFO – LuK 0055



LuK DMF 415 0560 10

Модифициран сензорен пръстен

Производител:	Ford
Модел:	Transit
Година на производство:	2006 –
Двигател:	3,2 TDCi
LuK DMF:	415 0560 10



Фигура 1: Вариант до 03/2012

Като част от продължаващото развитие на нашите продукти, сензорният пръстен и използваният лагер на двумасовия маховика (DMF) 415 0560 10 е променен.

Фигура 1 показва конфигурацията на DMF, използвана в превозните средства до датата на производство 03/2012. Фигура 2 изобразява DMF, монтиран в превозни средства от 04/2012 и също доставян като резервна част от тази дата.

Новото поколение сензорен пръстен се различава от предшественика си с това, че то се характеризира с намалена дебелина на материала и различна форма на зъба. Използването на сачмен лагер на мястото на плъзгащ лагер също удължава срока на експлоатация на DMF.



Фигура 2: Вариант от 04/2012

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0055