



SERVICE INFO – LuK 0055

גלגל תנופה כפול מסה של LuK 415 0560 10

שינוי טבעת החיישן



איור 2: הגירסא המיוצרת החל מ- 04/2012



איור 1: הגירסא שיוצרה עד 03/2012

הדור החדש של טבעת החיישן שונה מקודמו בכך שהוא עשוי מכמות ברזל מופחתת ושיני החיישן שלו שונות בצורתן. המעבר לשימוש במיסיב כדורי אשר מחליף את מיסיב ההחלקה גורם להגדלת אורך חייו של גלגל התנופה כפול המסה (DMF).

כחלק מתהליך שיפור מתמיד של פיתוח המוצרים שלנו, ביצענו עדכון ושיפור עבור טבעת החיישן וסידור מחדש של המיסיבים בגלגל התנופה כפול המסה (DMF) מספר קטלוגי 415 0560 10 -

באיור 1 רואים את גלגל התנופה כפול המסה אשר יוצר לרכבים שתאריך הייצור שלהם הוא עד 03/2012. איור 2 מציגה גלגל תנופה כפול מסה אשר מותקן ברכבים אשר יוצרו אחרי 04/2012 וגם סופק כחלק חילוף לשוק אפטרמרקט מתאריך זה.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REXPPERT

LuK 0055