



## SERVICE INFO – LuK 0055



# VMD LuK 415 0560 10

## Inel de senzor modificat

Producător:	Ford
Model:	Transit
Anul fabricației:	2006 –
Motor:	3,2 TDCi
LuK DMF:	415 0560 10



Figura 1: Varianta de până în 03/2012

Ca parte a dezvoltării continue a produselor noastre, s-a modificat inelul senzorului și dispunerea rulmenților volantului cu masă dublă (VMD) 415 0560 10.

Figura 1 prezintă configurația VMD utilizată în vehicule până la data de producție 03/2012. Figura 2 prezintă un VMD în varianta instalată în vehicule din 04/2012 și de asemenea livrată ca piesă de schimb de la acea dată.



Figura 2: Varianta începând cu 04/2012

Inelul de senzor din noua generație diferă față de cel anterior prin faptul că prezintă o grosime redusă a materialului și o formă diferită de dinte. Utilizarea unui rulment cu bile în locul unui rulment de fricțiune prelungeste de asemenea durata de viață a VMD.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

**SC Schaeffler Romania SRL**  
 HOTLINE +40 268 505 200  
 aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.rexpert.ro](http://www.rexpert.ro)

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT

LuK 0055