



SERVICE INFO – LuK 0055



LuK DMF 415 0560 10

Модифіковане сенсорне кільце

Виробник:	Ford
Модель:	Transit
Рік випуску:	2006 –
Двигун:	3,2 TDCi
LuK DMF:	415 0560 10



Зображення 1: Варіант до березня 2012 року

В рамках постійного вдосконалення нашої продукції були модифіковані сенсорне кільце і розташування підшипника у двомасовому маховику 415 0560 10.

На зображенні 1 показана конфігурація двомасового маховика, яка використовувалася у виробництві до березня 2012 року. На зображенні 2 показаний двомасовий маховик, який встановлювався серійно на автомобілі з квітня 2012 року і з цього самого часу також поставлявся як запасна частина.

Сенсорне кільце нового покоління відрізняється від попередньої моделі тим, що воно має меншу товщину матеріалу, а також іншу форму зубців. Крім того, збільшено строк експлуатації двомасового маховика за рахунок використання кулькового підшипника замість підшипника ковзання.



Зображення 2: Варіант від квітня 2012 року

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
 +380 44 520 - 13 - 80
 info.ua@schaeffler.com
 www.schaeffler.ua/aftermarket
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REXPPERT

LuK 0055