



SERVICE INFO – LuK 0060



A tányérrugó nyelveinek elállítódása

Gyártók: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



1. ábra: A tányérrugó nyelveinek elállítódása szétszerelt kuplungnál

A fent említett LuK RepSet® kuplungszerkezetén még be nem szerelt állapotban a tányérrugók elállítódása látható (1. ábra). Ez a konstrukciós jellemző elhanyagolható és nem jelenti az alkatrész hibáját.

A kuplung beszerelésekor a tányérrugó áthelyeződik a munkatartományába. Ennél a tányérrugó nyelvei elhúzódsmentesen helyezkednek el és biztosítják a kuplung teljes üzembiztonságát.

Útmutatás:

A LuK RepSet összes alkatrészét 100%-ban átvizsgálják a szerelősoron. Ezek az összes műszaki specifikációnak megfelelnek és korlátlanul használhatók a katalógusban megadott járművekhez.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0060