



LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



Cojinete hidráulico 510 0088 10 y 510 0164 10

Conexiones hidráulicas de diferente tamaño

Fabricante: Dacia
Nissan
Renault

N.º de artículo de LuK: 510 0088 10
510 0164 10



Fig. 1: Cojinete hidráulico con conexiones hidráulicas pequeñas

En los vehículos de los fabricantes indicados anteriormente puede haber instalados cojinetes hidráulicos con conexiones hidráulicas de diferente tamaño.

Para la sustitución, Schaeffler Automotive Aftermarket recomienda dos opciones de reparación:

- En el equipamiento original se utiliza un cojinete hidráulico con conexiones pequeñas (Fig. 1). Se pueden sustituir en función del montaje del vehículo por el n.º de artículo de LuK: 510 0088 10 o 510 0164 10
- Un cojinete hidráulico con conexión grande (Fig. 2) procedente de una reparación reciente, donde se ha modificado la conexión hidráulica del vehículo. Para el montaje del n.º de artículo de LuK 510 0088 10 o 510 0164 10, en el vehículo debe volver a equiparse una conexión pequeña, es decir, una nueva tubería hidráulica



Fig. 2: Cojinete hidráulico con conexión hidráulica grande

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.rexpert.es

SCHAEFFLER
REXPPERT